







1



# 2





# 3





**Branchement des moteurs  
de déplacement :  
ports C et D**

4







5





6







7





**Branchement du  
capteur ultrasons :  
Port B**

8









9



# 10





# 11








# 12



# 13





14







# 15





**Branchement du  
gros moteur :  
port E**

# 16



# 17



**Branchement du capteur de couleur : PORT F**